


Machine à chape sèche X-SCREED D60 - stage V 42kW - Batterie



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	20250	Cosse à souder sur fil 35 mm ² percée ø 12
2	30281	Rondelle étroite ø 12 inox
3	12462	Rondelle grower ø 12
4	12251	Vis THEF 12 x 25
5	20249	Cosse à souder sur fil 35 mm ² percée ø 8
6	20233	Câble batterie rouge 35 mm ² au mètre
7	14572	Cosse batterie serrage automatique + rouge
8	11544	Vis THEF 8 x 25
9	30292	Rondelle large ø 8 inox
10	C23165CST	Support batterie X-SCREED PLAN 50681 INDICE A
11	C23248CST	Support de fixation batterie 100 AH X-PRO D200/ X-SCREED PLAN 50907 INDICE A
12	20257	Batterie 110 Ah (+D)
13	20234	Câble batterie noir 35 mm ² au mètre

Pos.	Référence	Désignation
14	14573	Cosse batterie serrage automatique - bleu