


Máquina de proyección DROPPRO 30P - Cuadro eléctrico y circuito pneumático



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	14582	Cuadro eléctrico con botones completo DROPPRO 30P Evo 2
2	90038	Botón PARADA DE EMERGENCIA completo ø 22
3	30014	Botón MAN-AUT completo
4	30034	Botón ENCENDIDO completo
5	80645	Potenciómetro completo Máquina de proyección desde marzo 2003
6	80459	Variador velocidad 230 V - 2.2 KW
7	11771	Conector macho 12 pin
8	30011	Contactador bobina 230 Voltios para máquina de proyección
9	80467	Bloque conductor gris 4 mm ²
10	30038	Bloque conductor amarillo y verde 6 mm ²
11	14565	Junta cuadro eléctrico DROPPRO 30P
12	11772	Conector hembra 12 pin
13	30288	Arandela estrecha ø 16 inox

Pos.	Référence	Désignation
14	80171	Manguera aire caudalímetro 14 P
15	30005	Caudalímetro EUROPRO 4-6-8-14 y 24 P
16	10003	Arandela ancha ø 16
17	30333	Tuerca prensaestopa de 11 CEM
18	30054	Tuerca prensaestopa de 13
19	80397	Tapón desagüe agua para caja mandos
20	91053	Niple baja presión 3/8" MachoD x 3/8" HembraD
21	90488	Manguera aire caudalímetro ECO 130
22	70035	Conexión rápida hembra rosca interior 3/8
23	80451	Prensaestopa para cable de alimentación latón de 13
24	30040	Prensaestopa estanco niquelado de 11 CEM
25	11564	Prensaestopa caucho gris M 16
26	12774	Cable apantallado 4 x 2,5 por metro
27	12411	Brida autoblocante 20 x 330 mm
28	90214	Cable de alimentación con clavija moldeada 3G 2,5 mm ²
29	80023	Manómetro axial 1/8" r. cónica 40 mm desde 0 a 10 bar
30	80081	Conexión rápida hembra rosca exterior 3/8" ø 6
31	12530	Conexión en T baja presión M3/8" x F3/8" x F3/8"
32	90242	Reducción baja presión 3/8" MachoC x 1/4" HembraD
33	90543	Manguera aire alimentación máquina 6-8-14 y 24 P
34	90996	Tornillo de cabeza cilíndrica 6 x 20 inox
35	80573	Arandela hueca ø 6