


Machine à projeter DROPPRO 30P - Coffret électrique et circuit pneumatique



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	14582	Coffret électrique à boutons complet DROPPRO 30P Evo 2
2	90038	Bouton ARRET URGENCE complet
3	30014	Bouton AUTO-MANU complet
4	30034	Bouton SOUS TENSION complet
5	80645	Potentiomètre complet de machine à projeter à partir de Mars 2003
6	80459	Variateur vitesse 230 V - 2.2 KW
7	11771	Connecteur mâle 12 broches
8	30011	Contacteur bobine 230 Volt pour machine à projeter
9	80467	Bloc conducteur gris 4 mm ²
10	30038	Bloc conducteur jaune et vert 4 mm ²
11	14565	Joint coffret DROPPRO 30 P
12	11772	Connecteur femelle 12 broches
13	30288	Rondelle étroite ø 16 inox

Pos.	Référence	Désignation
14	80171	Tuyau air débitmètre 14 P
15	30005	Débitmètre EUROPRO 4-6-8-14 et 24 P
16	10003	Rondelle large ø 16
17	30333	Ecrou presse étoupe PG 11 CEM
18	30054	Ecrou presse étoupe PG 13
19	80397	Bouchon évacuation d'eau pour coffret électrique
20	91053	Mamelon BP 3/8" MâleD x 3/8" FemelleD
21	90488	Tuyau air débitmètre ECO 130
22	70035	Raccord rapide femelle taraudé 3/8"
23	80451	Presse étoupe pour câble d'alimentation PG 13
24	30040	Presse étoupe étanche nickelé PG 11 CEM
25	11564	Presse étoupe caoutchouc M 16
26	12774	Câble blindé 4 x 2,5 au mètre
27	12411	Collier auto-agrippant 20 x 330 mm
28	90214	Câble alimentation avec fiche moulée 3G 2,5 mm ²
29	80023	Manomètre axial 1/8" conique 40 mm 0 à 10 bar
30	80081	Raccord rapide femelle fileté 3/8" ø 6
31	12530	Té BP M3/8" x F3/8" x F3/8"
32	90242	Réduction BP 3/8" MâleC x 1/4" FemelleD
33	90543	Tuyau air alimentation machine 6-8-14 et 24 P
34	90996	Vis tête cylindrique 6 x 20 inox
35	80573	Rondelle creuse ø 6