


Máquina de pulverización JETPRO 100-7 completa - Cuadro eléctrico



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	80459	Variador velocidad 230 V - 2.2 KW
2	13015	Botón PARADA DE EMERGENCIA con bloqueo completo ø 16
3	13009	Frontal de membrana JETPRO
4	12112	Tornillo de cabeza cilíndrica 6 x 12
5	80573	Arandela hueca ø 6
6	30731	Tarjeta electrónica JETPRO 120
7	11771	Conector macho 12 pin
8	11918	Contactador bobina 24 Voltios AC
9	30038	Bloque conductor amarillo y verde 6 mm ²
10	14565	Junta cuadro eléctrico DROPPRO 30P
11	11564	Prensaestopa caucho gris M 16
12	12409	Conector hembra recto M12 cable de 2 m
13	90214	Cable de alimentación con clavija moldeada 3G 2,5 mm ²

Pos.	Référence	Désignation
14	80397	Tapón desagüe agua para caja mandos
15	11915	Soporte aislante 3 p + T - 1 palanca para máquina de soplado
16	80451	Prensaestopa para cable de alimentación latón de 13
17	30082	Prensaestopa estanco niquelado de 11
18	30054	Tuerca prensaestopa de 13
19	30333	Tuerca prensaestopa de 11 CEM