


Machine à pulvériser JETPRO 100-7 complète - Coffret électrique



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	80459	Variateur vitesse 230 V - 2.2 KW
2	13015	Bouton ARRET URGENCE accrochage complet ø 16
3	13009	Face avant à membrane JETPRO
4	12112	Vis tête cylindrique 6 x 12
5	80573	Rondelle creuse ø 6
6	30731	Carte électronique JETPRO 120
7	11771	Connecteur mâle 12 broches
8	11918	Contacteur bobine 24 Volt AC
9	30038	Bloc conducteur jaune et vert 4 mm ²
10	14565	Joint coffret DROPPRO 30 P
11	11564	Presse étoupe caoutchouc M 16
12	12409	Connecteur femelle droit M12 câble 2 m
13	90214	Câble alimentation avec fiche moulée 3G 2,5 mm ²

Pos.	Référence	Désignation
14	80397	Bouchon évacuation d'eau pour coffret électrique
15	11915	Embase isolante 3 p + T - 1 levier cardeuse
16	80451	Presse étoupe pour câble d'alimentation PG 13
17	30082	Presse étoupe étanche PG 11
18	30054	Ecrou presse étoupe PG 13
19	30333	Ecrou presse étoupe PG 11 CEM