

Pos.	Référence	Désignation
14	12138	Junta caja mandos EUROPRO MIXPRO 100
15	11772	Conector hembra 12 pin
16	11771	Conector macho 12 pin
17	12711	Alimentación 230V-24VDC-15W
18	12149	Soporte de fusible 32 A Tetra
19	12150	Fusible 16 A AM 10.38
20	30038	Bloque conductor amarillo y verde 6 mm ²
21	11918	Contactador bobina 24 Voltios AC
22	12945	Variador velocidad 400 V - 4 KW GA
23	12444	Tornillo de cabeza cilíndrica 4 x 12
24	10038	Tuerca M 6
25	80573	Arandela hueca ø 6
26	90157	Tornillo de cabeza cilíndrica M6 x 16 - CP 60