


Máquina de mezclado continuo MIXPRO 28 - 3 kW yeso completa - Cuadro eléctrico



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	MI3C04200208	Prensaestopa PG21
2	MI3C02800400	Base fija
3	MI3C03100400	Toma seguridad motor macho
4	MI3C02700600	Toma seguridad motor hembra
5	MI3C02800100	Base móvil
6	MI3C03900008	Cable motor eléctrico 7 x 2,5 por metro
7	12543	Tapa aislante empotrable 3 p + T - 1 palanca
8	11914	Inserto hembra 4 p + T máquina de soplado/insuflado
9	MI3C02601001	Toma recta F 2P + T 16A MIXPRO 28
10	MI3C01030108	Interruptor general
11	MI3C05100155	Variador MOSQUITO/SPRINTER, PLUS MONO y MIXPRO 28 - 3KW
12	MI3C00110163	Soporte caja de plástico MIXPRO 28

Pos.	Référence	Désignation
13	MI3C01300207	Botón general de encendido/apagado ABB
14	MI3C00700117	Contactador de bobina 4 KW 24V AC
15	MI3C00700110	Contactador de bobina 3RT10251A 7,5KW 24V AC
16	MI3C00500101	Transformador 220 V
17	MI3C03202500	Black box MOSQUITO, SPRINTER
18	30124	Conexión legris de codo M1/8" ø 6
19	MI3C04200201	Prensaestopa estanco PG 09
20	MI3C01800402	Interruptor T315N-A ON-ON
21	MI3C01800500	Interruptor 1-0 T115 A-A
22	MI3C01800100	Interruptor 1-0-1 T115 E-A
23	MI3C00300101	Potenciómetro máquina MIXPRO28/SPRINTER/MOSQUITO
24	MI3C02100100	Tapa para conmutador
25	MI3C01800200	Conmutador principal
26	MI8055000100	Bulbo Led
27	MI3C01801000	Interruptor 1-0 T115 F-A
28	MI3C00110464	Caja plástica sin puerta MIXPRO 28
29	MI3C03000103	Clavija de ángulo para base 220V