


Máquina de mezclado continuo MIXPRO 50 STANDARD completa - 400V 50 Hz - Cuadro eléctrico



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	MI3C04000101	Botón negro ø 22 mm
2	MI3C04400800	
3	MI3C04400700	
4	MI3C04400207	
5	MI3C00500402	Transformador 70/80VA 400/42/24/15V
6	MI3C00601001	Relé de control de fase
7	MI3C00700117	Contactador de bobina 4 KW 24V AC
8	MI3C00700110	Contactador de bobina 3RT10251A 7,5KW 24V AC
9	MI3C03750400	Temporizador 2 hilos retrasados 24/230AC/DC
10	MI3C01040107	Contactador térmico 1,8/2,5A
11	MI3C01040110	Contactador térmico 10/16A
12	MI3C01040112	Contactador térmico 18/25A

Pos.	Référence	Désignation
13	MI3C03000305	Clavija macho en base 3P+N+T 32A - GW - 380V
14	MI3C02600203	Toma empotrable 3P+T 16A GW 62231
15	MI3C00102805	15
16	MI3C04000104	Botón rojo ø 22 mm
17	MI3C04000105	Botón verde ø 22 mm
18	MI3C04000100	Botón azul ø 22 mm
19	MI3C04000106	Indicador luminoso naranja D.10 con cable de 24 V
20	MI3C04000107	Indicador luminoso rojo D.10 con cable de 24 V
21	MI3C04000108	21
22	MI3C02800502	Base empotrable 16 polos 2 niveles CHI 16
23	MI3C02700600	Toma seguridad motor hembra