


Cojunto de pulverización JETMIX 100 sin cable + MIXPRO 70 - Cuadro eléctrico JETMIX 100



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	13015	Botón PARADA DE EMERGENCIA con bloqueo completo ø 16
2	90996	Tornillo de cabeza cilíndrica 6 x 20 inox
3	80573	Arandela hueca ø 6
4	C21253	4
5	14734	Frontal de membrana JETPRO Evo2
6	30628	Tarjeta electrónica JETMIX 100
7	13329	Tornillo de cabeza cilíndrica 3 x 6
8	70085	Arandela estrecha ø 5
9	11880	Tuerca M 5 nylstop
10	12711	Alimentación 230V-24VDC-15W
11	11918	Contactador bobina 24 Voltios AC
12	30038	Bloque conductor amarillo y verde 6 mm²

Pos.	Référence	Désignation
13	12751	Cubierta relé de miniatura enchufable
14	12752	Relé de miniatura enchufable 24V AC - 1RT
15	11772	Conector hembra 12 pin
16	11771	Conector macho 12 pin
17	13089	Variador velocidad 230 V - 2.2 KW GA
18	90160	Tornillo de cabeza cilíndrica 5 x 16
19	80397	Tapón desagüe agua para caja mandos
20	13412	Junta caja mandos de máquina JETMIX
21	12409	Conector hembra recto M12 cable de 2 m
22	80445	Prensaestopa estanco de M 16
23	11327	Tuerca prensaestopa de M 16
24	30018	Cable eléctrico H07RNF 4G1,5 al metro
25	90606	Cable apantallado 4 x 1,5 por metro
26	30040	Prensaestopa estanco niquelado de 11 CEM
27	30333	Tuerca prensaestopa de 11 CEM
28	12108	Arandela estrecha ø 3 inox
29	12737	Tuerca M 3 nylstop
30	11914	Inserto hembra 4 p + T máquina de soplado/insuflado
31	12250	Tornillo de cabeza cilíndrica 3 x 16
32	11915	Soporte aislante 3 p + T - 1 palanca para máquina de soplado
33	90214	Cable de alimentación con clavija moldeada 3G 2,5 mm ²
34	80451	Prensaestopa para cable de alimentación latón de 13
35	30054	Tuerca prensaestopa de 13